

お取引先各位

令和6年9月吉日

名古屋市名東区若葉台110番地

シンポ株式会社  
代表取締役社長 安藤 紀彦

## メンテナンス料金改定のお知らせ

拝啓

時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、大変心苦しいお願いとなりますが、メンテナンスの価格改定を実施する運びとなりましたことを、ご報告申し上げます。

サービスの質の向上と持続可能な運営のため、当社といたしましても誠に不本意ではございますが、2024年10月1日より新しい料金体系を適用させていただきます。

今回の改定により、より迅速で確実なサポートを提供できる体制を整えるとともに、これまで以上に高品質なメンテナンスサービスをお届けできるよう努めてまいります。

最新の価格に関しましては、別紙価格改定表をご確認ください。

誠に恐縮ではございますが、何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

今後も、さらなる品質、サービスの向上に努めて参りますので、引き続き倍旧のお引き立てを賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

敬具

記

■料金改定実施日：2024年10月1日（火）受注分～

※価格については別紙価格改定表をご確認ください。

以上

無煙ロースター トータルシステムプロダクツ



シンポ株式会社®

北海道支店/TEL:011-867-8929  
東北支店/TEL:022-244-8921  
東京支店/TEL:03-5959-6861  
名古屋支店/TEL:052-776-2241  
大阪支店/TEL:06-6378-5781

九州支店/TEL:092-611-1910  
東京MS事業所/TEL:048-677-6811  
海外事業部/TEL:03-5959-6761  
<https://www.shinpo.jp>

24時間365日メンテナンス受付  
ベストサービス24

夜間・休日緊急専用 フリーコール



0120-33-2231

# メンテナンス価格改定表

表1.メンテナンス技術料

※赤字が変更点になります。

	技術料		廃材処理費及び 関連費用	
	最初の1台	以後1台につき		
通常メンテナンス(平日:9~18時)	¥18,000	¥5,000	-	-
変換セット交換	¥20,000		¥5,000	¥5,000
ロースター点検 ※1 店舗一式	50000(15台迄)	70000(16台以上)	-	-
Vベルト交換	下記	¥5,000	¥3,000	¥3,000
ベアリング交換(No.1~No.1 3/4)	表5参照		¥8,000	¥8,000
ベアリング交換(No.2以上)	表5参照		¥8,000	¥8,000
モーター交換	表5参照		¥10,000	¥10,000
ファン交換(箱型)	表5参照		¥10,000	¥10,000
ファン交換(ベルト式)	表5参照		¥15,000	¥15,000
天板交換	¥20,000		¥10,000	¥10,000
レギセット交換	¥30,000		¥5,000	¥5,000

表2.時間外作業

作業費掛率	時間内 (9:00~18:00)	時間外 (18:00~22:00)	深夜時間 (22:00~5:00)
平日	×1.00	×1.50	×2.00
休日	×1.50	×2.00	×2.00

表3.出張交通費

拠点からの距離(片道)	出張交通費	拠点からの距離(片道)	出張交通費
70km迄	¥10,000	120km迄	¥15,000
80km迄	¥11,000	130km迄	¥16,000
90km迄	¥12,000	140km迄	¥17,000
100km迄	¥13,000	150km迄	¥18,000
110km迄	¥14,000	160km迄	¥19,000

※上記は標準の価格です。状況等によって、別途料金が必要になります。

表4.ロースター・排気ファン清掃工事費

表5.排気ファンメンテナンス費

作業内容	価格	作業内容	平置き	脚立作業	天井内
ロースター内 ダクト簡易清掃※2	¥35,000	Vベルト交換	¥18,000	¥23,000	¥28,000
アウターケーシング清掃	¥20,000	ベアリング交換 (~No.1 3/4)	¥30,000	¥35,000	¥40,000
上引きフード清掃	¥35,000	ベアリング交換(No.2~)※	¥40,000	¥45,000	¥50,000
ダクト点検口清掃	¥20,000	モーター交換※4	¥30,000	¥40,000	¥50,000
ロースター直下FVD交換	¥20,000	ファン交換(箱型)	¥35,000	¥40,000	¥45,000
排気ファン清掃時 Vベルト交換	ベルト代	ファン交換(ベルト式)	¥60,000	¥65,000	¥70,000
排気ファン清掃時 ベアリング交換	ベアリング代	排気ファン分解清掃(箱型)	¥45,000	¥50,000	¥55,000
		排気ファン分解清掃 (No.1~No.1 3/4)	¥50,000	¥55,000	¥60,000
		排気ファン分解清掃 (No.2以上)	¥55,000	¥60,000	¥65,000

※2. FVD洗浄含む。

※3. No.3以上は別途料金が必要になります。

※4. 3.7kW以上は別途料金が必要になります。

※上記は標準の価格です。特注品及び設置状況等によって、別途料金が必要になります。

※その他の清掃は別途相談